

Laserski daljinometar

DT3001B

Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na engleskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukuju ovim proizvodom samo u prisustvu lica odgovornog za ta lica. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala snjim.

Tehnički podaci:

- Merni opseg: od 0,05 do 60m
- Preciznost: $\pm 1,5\text{mm}$
- Vreme merenja: od 0,3 do 3s
- Pozadinsko osvetljenje ekrana
- Automatsko isključivanje nakon 480 sekundi
- Indikacija slabe baterije
- Napajanje: 2 x AAA 1,5V baterija
- Radna temperatura: od 0°C do 40°C
- Dimenzije: 120x55x29 mm


1. LCD displej; 2. Libela; 3. Taster za dodavanje / oduzimanje / jedinicu mere; 4. Taster za uključivanje / merenje; 5. Taster za brišanje / isključivanje; 6. Taster za čuvanje podataka / funkciju; 7. Taster za referentnu tačku / pozadinsko osvetljenje; 8. Taster za merenje površine, zapremine ili dijagonale



Napomene!

- Nikada ne uperite laserski snop u oči!
- Prazne baterije odmah zamenite novim!
- Uvek koristite baterije istih parametara!
- Zaprjalost merene površine može da utiče na tačnu vrednost (očistite merenu površinu po mogućnosti).
- Ne ostavljajte daljinometar na mestima jaka visoke / niske temperature

1. Laser indikator;
2. Indikator referentne tačke;
3. Indikator merenja površine, zapremine ili dijagonale;
4. Indikator nivoa baterije;
5. Sačuvana merena vrednost;
6. Broj sačuvane merene vrednosti;
7. Jačina signala;
8. Prikaz merne jedinice;
9. Propratni podaci;
10. Trenutni podaci



Merjenje / uključivanje i isključivanje

Pritisnite taster MEAS da bi ste uključili uređaj. Da biste isključili uređaj držite pritisnut taster CLR. Laser i pozadinsko osvetljenje će se automatski isključiti nakon 60 sekundi ne korštenja uređaja a uređaj nakon 8 minuta.

Podešavanja uređaja

Držite pritisnute taster M/S dok ikona na ekranu ne počne da treperi. Sada možete podešavati automatsko isključivanje/isključivanje lasera i zvučnog indikator, korekciju (+/-7mm). Sa tasterom + - menjate trenutnu vrednost, a sa MEAS tasterom menjate funkciju za koju podešavate vrednost.

Referentna tačka

Podrazumevana referentna tačka se nalazi na kraju merača. Možete menjati referentnu tačku pritisnikom na taster

Laserski daljinometar

DT3001B

Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na engleskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukuju ovim proizvodom samo u prisustvu lica odgovornog za ta lica. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala snjim.

Tehnički podaci:

- Merni opseg: od 0,05 do 60m
- Preciznost: $\pm 1,5\text{mm}$
- Vreme merenja: od 0,3 do 3s
- Pozadinsko osvetljenje ekrana
- Automatsko isključivanje nakon 480 sekundi
- Indikacija slabe baterije
- Napajanje: 2 x AAA 1,5V baterija
- Radna temperatura: od 0°C do 40°C
- Dimenzije: 120x55x29 mm


1. LCD displej; 2. Libela; 3. Taster za dodavanje / oduzimanje / jedinicu mere; 4. Taster za uključivanje / merenje; 5. Taster za brišanje / isključivanje; 6. Taster za čuvanje podataka / funkciju; 7. Taster za referentnu tačku / pozadinsko osvetljenje; 8. Taster za merenje površine, zapremine ili dijagonale



Napomene!

- Nikada ne uperite laserski snop u oči!
- Prazne baterije odmah zamenite novim!
- Uvek koristite baterije istih parametara!
- Zaprjalost merene površine može da utiče na tačnu vrednost (očistite merenu površinu po mogućnosti).
- Ne ostavljajte daljinometar na mestima jaka visoke / niske temperature

1. Laser indikator;
2. Indikator referentne tačke;
3. Indikator merenja površine, zapremine ili dijagonale;
4. Indikator nivoa baterije;
5. Sačuvana merena vrednost;
6. Broj sačuvane merene vrednosti;
7. Jačina signala;
8. Prikaz merne jedinice;
9. Propratni podaci;
10. Trenutni podaci



Merjenje / uključivanje i isključivanje

Pritisnite taster MEAS da bi ste uključili uređaj. Da biste isključili uređaj držite pritisnut taster CLR. Laser i pozadinsko osvetljenje će se automatski isključiti nakon 60 sekundi ne korštenja uređaja a uređaj nakon 8 minuta.

Podešavanja uređaja

Držite pritisnute taster M/S dok ikona na ekranu ne počne da treperi. Sada možete podešavati automatsko isključivanje/isključivanje lasera i zvučnog indikator, korekciju (+/-7mm). Sa tasterom + - menjate trenutnu vrednost, a sa MEAS tasterom menjate funkciju za koju podešavate vrednost.

Referentna tačka

Podrazumevana referentna tačka se nalazi na kraju merača. Možete menjati referentnu tačku pritisnikom na taster

Merne jedinice

Držite pritisnut + - taster da biste promenili merne jedinice.

Funkcija brišanja

Pritisnite taster CLR da biste poništite merenje ili prešli na sledeće.

Izvođenje pojedinačnog merenja

Kratko pritisnite taster za merenje MEAS da aktivirate laser. Usmerite laser na ciljnu površinu Ponovo kratko pritisnite taster za merenje MEAS da bi ste izvršili merenje Izmerena vrednost se odmah prikazuje na ekranu.

Dodavanje / oduzimanje izmerenih vrednosti

Izvršite pojedinačno merenje. Pritisnite taster + - da biste odabrali sabiranje ili oduzimanje da dodate ili oduzmete sledeću izmerenu vrednost Pritisnite taster za merenje MEAS kako bi se utvrdila sledeća izmerena vrednost.Ukupan rezultat će biti naznačen u donjem delu ekranu. Pojedinačne merne vrednosti će biti prikazane u gornjem delu ekranu.

Merjenje površine

Kratko pritisnite taster za merenje površine . Simbol za merenje površine se pojavljuje na ekranu. Kratko pritisnite taster za merenje MEAS da izvršite prvo merenje n.pr. dužina. Ponovo kratko pritisnite taster za merenje da izvršite drugo merenje n.pr. širina.Nakon još jednog pritiska na taster za merenje MEAS uređaj samostalno izračunava površinu i prikazuje je u donjem delu ekranu. Poslednja izmerena vrednost će biti prikazana u gornjem delu ekranu.

Merjenje zapremine

Kratko pritisnite dva puta taster za merenje površine . Simbol za merenje zapremine se pojavljuje na ekranu. Strana koja se meri će biti prikazana na ekranu. Kratko pritisnite taster za merenje MEAS da izvršite prvo merenje (n.pr. dužina). Ponovo kratko pritisnite taster za merenje MEAS da izvršite drugo merenje (n.pr. širina). Još jednom pritiskite taster za merenje MEAS da iz vršite treće merenje (n.pr. visina). Nakon još jednog pritiska na taster za merenje MEAS uređaj samostalno izračunava zapremenu i prikazuje je u donjem delu ekranu.

Kontinualno i min/max merenje

Koristite funkciju kontinualnog merenja radi poređenja sa projektima. Ovom metodom uređaj može da se pomera bliže mernom mestu, proračunavajući svakih 0,5 sekundi novu vrednost. Odgovarajuće max i min vrednosti se prikazuju u prvom i drugom redu pojedinačno. Na primer, možete da usmerite laserski zrak na zid a zatim se korak po korak odmakneti od njega. Nastavite čitati izmerene vrednosti dok se ne postigne željena udaljenost. Pritisnite duže vreme taster za merenje MEAS dok se ne začuje zvučni signal. U odnosu na mernu tačku pomerite uređaj na pred-nazad ili gore-dole. Kratko pritisnite taster za merenje MEAS! Obra merenja i proračuni su izvršeni. Horizontalna (prva linija) i vertikalna (druga linija) izmerena vrednost je prikazana u gornjem delu ekranu. Vrednost segmenta koji se meri prikazuje se u donjem delu ekranu.

Indirektno merenje visine (Pitagorina teorema)

Koristeći ovu metodu, odnosno koristeći Pitagorinu teoremu, može se odrediti dužina nepoznatog segmenta. Ova metoda je pogodna za merenje n.pr. visine. Uslovi merenja: Uređaj poravnati vodoravno sa najnižom tačkom segmenta koji se meri. Referentna tačka se trenutno nalazi na zadnjoj strani uređaja. Sledеća metoda se odnosi na nagib manji od 45 stepeni u odnosu na horizontalu. Tri puta pritisnite taster za merenje površine . Simbol za indirektna merenja se pojavljuje na ekranu . Hipotenuza će početi da trepće. Usmerite uređaj ka najvišoj tački i kratko pritisnite taster za merenje MEAS. Držite uređaj što mirnije i postavite ga na tlo tako da obe ivice budu na njemu. Položaj obe ivice se ne smje menjati tokom merenja. Pritisnite taster za merenje MEAS! Obra merenja i proračuni su izvršeni. Horizontalna (prva linija) i vertikalna (druga linija) izmerena vrednost je prikazana u gornjem delu ekranu. Vrednost segmenta koji se meri prikazuje se u donjem delu ekranu.

Merne jedinice

Držite pritisnut + - taster da biste promenili merne jedinice.

Funkcija brišanja

Pritisnite taster CLR da biste poništite merenje ili prešli na sledeće.

Izvođenje pojedinačnog merenja

Kratko pritisnite taster za merenje MEAS da aktivirate laser. Usmerite laser na ciljnu površinu Ponovo kratko pritisnite taster za merenje MEAS da bi ste izvršili merenje Izmerena vrednost se odmah prikazuje na ekranu.

Dodavanje / oduzimanje izmerenih vrednosti

Izvršite pojedinačno merenje. Pritisnite taster + - da biste odabrali sabiranje ili oduzimanje da dodate ili oduzmete sledeću izmerenu vrednost Pritisnite taster za merenje MEAS kako bi se utvrdila sledeća izmerena vrednost. Ukupan rezultat će biti naznačen u donjem delu ekranu. Pojedinačne merne vrednosti će biti prikazane u gornjem delu ekranu.

Merjenje površine

Kratko pritisnite taster za merenje površine . Simbol za merenje površine se pojavljuje na ekranu. Kratko pritisnite taster za merenje MEAS da izvršite prvo merenje n.pr. dužina. Ponovo kratko pritisnite taster za merenje da izvršite drugo merenje n.pr. širina. Nakon još jednog pritiska na taster za merenje MEAS uređaj samostalno izračunava površinu i prikazuje je u donjem delu ekranu. Poslednja izmerena vrednost će biti prikazana u gornjem delu ekranu.

Merjenje zapremine

Kratko pritisnite dva puta taster za merenje površine . Simbol za merenje zapremine se pojavljuje na ekranu. Strana koja se meri će biti prikazana na ekranu. Kratko pritisnite taster za merenje MEAS da izvršite prvo merenje (n.pr. dužina). Ponovo kratko pritisnite taster za merenje MEAS da izvršite drugo merenje (n.pr. širina). Još jednom pritiskite taster za merenje MEAS da iz vršite treće merenje (n.pr. visina). Nakon još jednog pritiska na taster za merenje MEAS uređaj samostalno izračunava zapremenu i prikazuje je u donjem delu ekranu.

Kontinualno i min/max merenje

Koristite funkciju kontinualnog merenja radi poređenja sa projektima. Ovom metodom uređaj može da se pomera bliže mernom mestu, proračunavajući svakih 0,5 sekundi novu vrednost. Odgovarajuće max i min vrednosti se prikazuju u prvom i drugom redu pojedinačno. Na primer, možete da usmerite laserski zrak na zid a zatim se korak po korak odmakneti od njega. Nastavite čitati izmerene vrednosti dok se ne postigne željena udaljenost. Pritisnite duže vreme taster za merenje MEAS! Obra merenja i proračuni su izvršeni. Horizontalna (prva linija) i vertikalna (druga linija) izmerena vrednost je prikazana u gornjem delu ekranu. Vrednost segmenta koji se meri prikazuje se u donjem delu ekranu.

Indirektno merenje visine (Pitagorina teorema)

Koristeći ovu metodu, odnosno koristeći Pitagorinu teoremu, može se odrediti dužina nepoznatog segmenta. Ova metoda je pogodna za merenje n.pr. visine. Uslovi merenja: Uređaj poravnati vodoravno sa najnižom tačkom segmenta koji se meri. Referentna tačka se trenutno nalazi na zadnjoj strani uređaja. Sledеća metoda se odnosi na nagib manji od 45 stepeni u odnosu na horizontalu. Tri puta pritisnite taster za merenje površine . Simbol za indirektna merenja se pojavljuje na ekranu . Hipotenuza će početi da trepće. Usmerite uređaj ka najvišoj tački i kratko pritisnite taster za merenje MEAS. Držite uređaj što mirnije i postavite ga na tlo tako da obe ivice budu na njemu. Položaj obe ivice se ne smje menjati tokom merenja. Pritisnite taster za merenje MEAS! Obra merenja i proračuni su izvršeni. Horizontalna (prva linija) i vertikalna (druga linija) izmerena vrednost je prikazana u gornjem delu ekranu. Vrednost segmenta koji se meri prikazuje se u donjem delu ekranu.

Održavanje i upozorenja

Povremeno je potrebno očistiti sočivo na uređaju od prašine i sitnih čestica, da biste dobili maksimalnu preciznost uređaja. Sočivo možete da čistite sa kompresovanim vazduhom ili sa blago mokrom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva za čišćenje termometra! Termometar ne potapajte u bilo kakvu tečnost!

Nemojte koristiti uređaj u prostoru koji sadrži ulje,sumpor,hlor ili so. U optimalni uslovima uređaj može da meri do 60 m. Magla, smog vlaga mogu da utiču na preciznost uređaja Zaštite uređaj od izlaganja direktnе sunčeve svetlosti Ne skidajte sigurnosne označke,nalepnice ili oznake iz uređaja.Čuvajte sve sigurnosne znakove,nalepnice i etikete u čitkom stanju.

Ne otvarajte uređaj alatom.

Izbegavajte da gledate direktno u laserski zrak.

Nikada ne usmeravajte laserski zrak na ljude i životinje

Koristite uređaj samo ako su preduzete mere preostrožnosti na mernom području(n.pr.na

merenja duž državnih puteva,gradilišta itd),u suprotnom ne koristite uređaj.

Obratite pažnju na čuvanje i uslove rada .

Koristite uređaj samo za merenje razdaljine,površine i

obima pomoću integrisanog lásara i unutar mernog opsega.

Nepravilna upotreba

Nemojte koristiti uređaj u potencijalno eksplozivnim sredinama ili za merenje u tečnostima

Nikada ne usmeravajte uređaj na ljude i životinje.



Ostali rizici

Opasnost od laserskog zračenja!

Klasa 2 laserskog zračenja.

Laser Klase 2 zrače samo u vidljivom spektru kontinualnog rada(trajni snop),ne više od 1

milivat (mW) na izlazu. Gledanje direktno u laserski zrak duž vremenski period (duže od 0,25 sekundi) može dovesti do oštećenja mrežnjače.

Ne gledajte direktno u laserski zrak. Nikada ne

gledajte u laserski zrak koristeći optička pomagala.

Ne sprečavajte refleksni treptaj kada

nenamerno pogledate u laserski zrak.Nikada ne

usmeravajte laserski zrak na ljude i životinje.

Opasnost!

Držite uređaj na dovoljnoj udaljenosti od izvora topote .

Opasnost!

Ne ostavljajte ambalažu unaokolo.Deca je mogu

koristiti kao opasnu igračku.

Opasnost!

Uredaj nije igračka i nije namenjena deci.

Opasnost!

Opsnosti se mogu javiti na uređaju kada ga koriste nekvalifikovani ljudi,nestručno ili na nepravilan

način.Obratite pažnju na kvalifikacije osoblja.

Oprez!

Da bi ste izbegli oštećenja na uređaju nemojte

ga izlagati ekstremnim temperaturama,ekstremnoj vlažnosti ili vlazi..

Oprez!

Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili

rastvarače za čišćenje uređaja

Zamena baterija

Prilikom slabljenja baterije na displeju se prikazuje simbol baterije, zamena je poželjna. Stanje baterije utiče na preciznost merenja. Uklonite poklopac držača baterije i zamenite bateriju obraćajući pažnju na polaritet.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa.Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih.O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Reciklaža baterija i akumulatora

Baterije i akumulatori se ne smeju tretirati isto kao ostali otpad iz domaćinstva. Ovi se proizvodi trebaju skupljati prema aktuelnim uredbama i zakonima države u kojoj su se upotrebljavale.



Oznaka: DT3001B

Proizvođač: CHEERMAN

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Održavanje i upozorenja

Povremeno je potrebno očistiti sočivo na uređaju od prašine i sitnih čestica, da biste dobili maksimalnu preciznost uređaja. Sočivo možete da čistite sa kompresovanim vazduhom ili sa blago mokrom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva za čišćenje termometra!

Termometar ne potapajte u bilo kakvu tečnost!

Nemojte koristiti uređaj u prostoru koji sadrži ulje,sumpor,hlor ili so. U optimalni uslovima

uređaj može da meri do 60 m. Magla, smog vlaga mogu da utiču na preciznost uređaja

Zaštite uređaj od izlaganja direktnе sunčeve svetlosti

Ne skidajte sigurnosne označke,nalepnice ili oznake iz uređaja.Čuvajte sve sigurnosne

znakove,nalepnice i etikete u čitkom stanju.

Ne otvarajte uređaj alatom.

Izbegavajte da gledate direktno u laserski zrak.

Nikada ne usmeravajte laserski zrak na ljude i životinje

Koristite uređaj samo ako su preduzete mere preostrožnosti na mernom području(n.pr.na

merenja duž državnih puteva,gradilišta itd),u suprotnom ne koristite uređaj.

Obratite pažnju na čuvanje i uslove rada .

Koristite uređaj samo za merenje razdaljine,površine i

obima pomoću integrisanog lásara i unutar mernog opsega.

Nepravilna upotreba

Nemojte koristiti uređaj u potencijalno eksplozivnim sredinama ili za merenje u tečnostima

Nikada ne usmeravajte uređaj na ljude i životinje.



Ostali rizici

Opasnost od laserskog zračenja!

Klasa 2 laserskog zračenja.

Laser Klase 2 zrače samo u vidljivom spektru kontinualnog rada(trajni snop),ne više od 1

milivat (mW) na izlazu. Gledanje direktno u laserski

zrak duž vremenski period (duže od 0,25 sekundi) može dovesti do oštećenja mrežnjače.

Ne gledajte direktno u laserski zrak. Nikada ne

gledajte u laserski zrak koristeći optička pomagala.

Ne sprečavajte refleksni treptaj kada

nenamerno pogledate u laserski zrak.Nikada ne

usmeravajte laserski zrak na ljude i životinje.

Opasnost!

Držite uređaj na dovoljnoj udaljenosti od izvora

topote .

Opasnost!

Ne ostavljajte ambalažu unaokolo.Deca je mogu

koristiti kao opasnu igračku.

Opasnost!

Opsnosti se mogu javiti na uređaju kada ga koriste nekvalifikovani ljudi,nestručno ili na nepravilan

način.Obratite pažnju na kvalifikacije osoblja.

Oprez!

Da bi ste izbegli oštećenja na uređaju nemojte

ga izlagati ekstremnim temperaturama,ekstremnoj vlažnosti ili vlazi..

Oprez!

Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili

rastvarače za čišćenje uređaja

Zamena baterija

Prilikom slabljenja baterije na displeju se prikazuje simbol baterije, zamena je poželjna. Stanje baterije utiče na preciznost merenja. Uklonite poklopac držača baterije i zamenite bateriju obraćajući pažnju na polaritet.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa.Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih.O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Reciklaža baterija i akumulatora

Baterije i akumulatori se ne smeju tretirati isto kao ostali otpad iz domaćinstva. Ovi se proizvodi trebaju skupljati prema aktuelnim uredbama i zakonima države u kojoj su se upotrebljavale.



Oznaka: DT3001B

Proizvođač: CHEERMAN

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs